Dijon, vendredi 4 juin 2021

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2021/02926

Pris en application :
Code des transports

Indisponibilité de l'écluse (Réfection de l'étanchéité de l'écluse 112Y)

Canal de Bourgogne

Indisponibilité d'un sas dimensionnant (Ecluse 112Y dite du Moulin Neuf) (tous les usagers - dans les deux sens)

- **à partir du 07/06/2021 à 09:00 au 08/06/2021 à 19:00**
  - **Canal de Bourgogne (écluse n°112 du Moulin-Neuf)**
    pk 7,892

Commentaire :
Mesdames et Messieurs les usagers de la voie d'eau sont informés de l'indisponibilité de l'écluse 112Y du canal de Bourgogne les 7 et 8 juin 2021, du fait de travaux de réfection de son étanchéité.
L'ouvrage sera de nouveau disponible le 9 juin 2021, à 9h00.

Service(s) à contacter :
UTI Bourgogne, 1 chemin Jacques Baerze, CS 36229, 21062 DIJON CEDEX
Tél : 03 45 34 13 50 - Fax : 03 45 34 12 99

Date limite d'affichage :
09/06/2021

Chef de Service

Signé

Nathalie VINCENT

UTI Bourgogne
1 chemin Jacques Baerze - CS 36229
21062 DIJON CEDEX
Tél : 03 45 34 13 50 - Fax : 03 45 34 12 99