



Besancon, vendredi 12 mai 2023

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2023/02963

Pris en application :

Décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012

Inspection ou travaux subaquatiques**Inspection subaquatique portes et écluses de garde****Appel à la vigilance (tous les usagers - dans les deux sens)**

- le 15/05/2023 de 07:00 à 19:00

- o Canal du Rhône au Rhin, branche Sud (écluse n°14 de Montbéliard)
pk 166,99 (écluse 14 bis de Montbéliard)
- o Canal du Rhône au Rhin, branche Sud (écluse de garde n°18 bis de Voujeaucourt)
pk 159,084 (écluse 14 bis de Montbéliard)

- le 16/05/2023 de 07:00 à 19:00

- o Canal du Rhône au Rhin, branche Sud (écluse n°18 de Dampierre)
pk 157,409 (écluse 18 Dampierre)
- o Canal du Rhône au Rhin, branche Sud (écluse n°21 de Colombier-Fontaine)
pk 151,840 (écluse 21 Colombier-Fontaine)

- le 17/05/2023 de 07:00 à 19:00

- o Canal du Rhône au Rhin, branche Sud (écluse de garde n°33 bis de la Prise d'Eau de Branne)
pk 125,368 (écluse 33 bis Chaux les Clerval)
- o Canal du Rhône au Rhin, branche Sud (écluse n°30 de la Plaine de Pompierre)
pk 134,188 (porte de garde 30 bis Rang)

Commentaire :

Inspection subaquatique portes et écluses de garde

Service(s) à contacter :UTI Canal du Rhône au Rhin, Moulin Saint-Paul - 18, avenue Gaulard, BP 429, 25019 BESANCON CEDEX
Tél : 03 81 25 00 30**Date limite d'affichage :**

18/05/2023

Par délégation

Signé

Patrice MOTTNER