



Dijon, mardi 8 juin 2021

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2021/02984**Modifiant l'avis n° FR/2021/02926**

Pris en application :

Code des transports

**Indisponibilité de l'écluse (Réouverture
de la navigation à l'écluse 112Y)****Canal de Bourgogne****Indisponibilité d'un sas dimensionnant (Ecluse 112Y dite du
Moulin Neuf) (tous les usagers - dans les deux sens)**

- à partir du 07/06/2021 à 09:00 au 08/06/2021 à 10:30

- o Canal de Bourgogne (écluse n°112 du Moulin-Neuf)
pk 7,892

Commentaire :

Mesdames et Messieurs les usagers de la voie d'eau ont été informés par un précédent avis à la batellerie de l'indisponibilité de l'écluse 112Y du canal de Bourgogne les 7 et 8 juin 2021, du fait de travaux de réfection de son étanchéité.

L'ouvrage est de nouveau disponible depuis ce jour, 8 juin 2021, à 10h30.

Service(s) à contacter :

UTI Bourgogne, 1 chemin Jacques Baerze, CS 36229, 21062 DIJON CEDEX

Tél : 03 45 34 13 50 - Fax : 03 45 34 12 99

Date limite d'affichage :

09/06/2021

Adjoint au chef de l'UTI

Signé

Fabien MARQUIS

UTI Bourgogne

1 chemin Jacques Baerze - CS 36229

21062 DIJON CEDEX

Tél : 03 45 34 13 50 - Fax : 03 45 34 12 99