



Strasbourg, mardi 7 septembre 2021

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2021/05429

Modifiant l'avis n° FR/2021/05366

Pris en application :

article 1.22 du Règlement de Police pour la Navigation du Rhin

Travaux de maintenance (écluses de Gamsheim)

Remplacement de câbles porte amont du sas ouest

Indisponibilité d'un sas non dimensionnant (tous les usagers - dans les deux sens)

- à partir du 07/09/2021 à 11:30 au 08/09/2021 à 12:00

o Rhin canalisé (écluses de Gamsheim - Sas Ouest 1)

pk 309,000

Commentaire :

Avis modificatif : en raison de problème rencontré lors de ces travaux, l'indisponibilité du sas ouest est prolongée jusqu'au mercredi 8/09 à 12h00 pour le changement des câbles.

Les usagers sont informés de la réalisation de travaux de maintenance préventive consistant au remplacement de câbles de levage de la porte amont en central . De ce fait, le sas ouest des écluses de Gamsheim sera indisponible le lundi 06/09/2021 de 7h à 18h.

Pendant cette période, le trafic sera écoulé par le deuxième sas disponible.

Les usagers de la voie d'eau sont priés de respecter les consignes données par l'éclusier de service.

Service(s) à contacter :

CARING, 2 Route de l'Ill, BP 61019, 67761 GAMBSHEIM CEDEX

Tél : 0388597659 - Fax : 0388597639

Date limite d'affichage :

09/09/2021

Cadre d'astreinte

Signé

Stéphanie VIRON