



Lyon, jeudi 14 octobre 2021

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2021/06274**Modifiant l'avis n° FR/2021/06042**

Pris en application :

Décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012

Avarie sur ouvrage**Mur guide aval de l'écluse de Pierre-Bénite****Extrême vigilance (tous les usagers - dans les deux sens)**

**- à partir du 04/10/2021 à 15:00 au 12/11/2021 à 08:00 - avec pour
périodicité : Permanent**

o Rhône

au pk 4.000 (Mur guide aval de l'écluse de Pierre-Bénite) - Rive droite

Commentaire :

Suite au constat d'un désordre sur un blindage du mur guide aval (Rive Droite) de l'écluse de Pierre-Bénite , Il est demandé à tous les navigants de ne pas serrer le mur divisoir sous peine d'endommager leur embarcation.

Le blindage dépasse du génie civil et suivant les débits, il est immergé. Il est signalé par un marquage de peinture jaune.

Une intervention est programmée le 15 Octobre pour réparation.

Service(s) à contacter :

Service Fluvial Lyonnais (SFL), 4, rue Jonas Salk, 69007 LYON

Tél : 04 78 69 60 70

Date limite d'affichage :

13/11/2021

Par délégation

Signé

Vincent PRIN-ABEIL