


DIRECTION TERRITORIALE NORD-EST


- Carte de l'état du réseau -

(mise à jour : 13 mai 2022)



Légende

- exploitation navigation
- arrêt
- sous restriction
- sous condition
- normale



I. Rappel des avis à la batellerie en cours et à venir au 13/05/2022.

Voie d'eau	PK début / n° ouvrage	PK fin / n° ouvrage	Conditions de navigation	Avis batellerie
Canal de la Marne au Rhin Ouest	PK 51.732 E34 vMarne	PK 102.498 E12 vMoselle	Limitation mouillage 2.00 m	FR/2022/00040 à/c du 04/01/22
	PK 38.5 Pont de Mussey		Passage sous annonce 48h à l'avance, plages de navigation réduites	FR/2022/01639 du 01/06/21 au 30/06/22
	PK 86.618 Tunnel Mauvages	PK 91.495 Tunnel Mauvages	Simple information	FR/2021/07469 du 01/01/22 au 31/12/22
	Bief 21 vMoselle		Vigilance – Rideau à bulles	FR/2021/00039 à/c du 02/12/21
	PK 3.314 E70 vMarne	PK 131.411 E27 vMoselle	Difficulté de navigation – Plantes aquatiques	FR/2021/02265 à/c du 04/05/21
PK 94.032 Ecluse 1 de Mauvages	PK 131.411 Ecluse 27bis de Toul	Vigilance particulière - Travaux de faucardage	FR/2022/01740 du 19/04/22 au 31/08/22	
Canal entre Champagne et Bourgogne	PK 162.563 E01 d'Heuilley	PK 180.857 E22 de Cusey	Vigilance - travaux Possibilité d'éclusement manuel	FR/2022/01300 du 21/03/22 au 25/11/22
	PK 205.181 écluse N°35	PK 207.911 écluse N°36	Vigilance – glissement terrain	FR/2019/1418 à/c du 03/04/19
	PK 1.085 écluse 71 du Désert	PK 222.992 écluse 43 du chemin de fer	Vigilance - algues	FR/2021/06163 à/c du 29/06/21
	PK 152.472	PK 162.585	Vigilance – chute d'arbres malades	FR/2019/01416
Canal de la Meuse	PK 272.404 E N°1 de Troussey	PK 7.100 E N°58 des 3 Fontaines	Limitation mouillage 1.60 m	FR/2022/00398 à/c du 01/01/2022
	PK 272.404 E N°1 de Troussey	PK 7.100 E N°58 des 3 Fontaines	Obligation d'annonce avant d'entrer sur le réseau	FR/2021/05440 à/c du 09/09/21
	PK 272.404 écluse 1 de Troussey	PK 130.765 écluse 34 de l'Alma	Vigilance - Difficulté de navigation - Présence d'algues	FR/2021/02667 à/c du 21/05/21
	PK 45.410 écluse 48 Dames de Meuse	PK 47.350 Barrage des Dames de Meuse	Vigilance - travaux Respecter la signalisation	FR/2022/01424 du 19/03/22 au 31/03/23
Canal des Ardennes	PK 6.006 écluse 5 vMeuse	PK 20.550 écluse 1 de Sauville	Limitation de mouillage 1.80 m	FR/2022/07221 à/c du 07/12/21
Canal des Vosges	PK 103.693 bief 11 vSaône	PK 104.537 bief 13 vSaône	Vigilance - Algues	FR/2022/00724 à/c du 19/02/22
Embranchement d'Epinal	Tout itinéraire		Vigilance - Risque éboulement	FR/2022/00712 à/c du 09/02/22
Moselle et embranchement de Frouard	PK 0.550 pont autoroutier bras du Saulcy à Metz		Vigilance - Travaux - Naviguer lentement Alternat en place	FR/2022/01204 du 14/03 au 29/07/22
	PK 370.58 petite écluse de Toul		Informations – indisponibilité SAS PG	FR/2018/10322 à/c du 03/10/18
	PK 279.655 Pont de Mondelange		Vigilance - inspection d'ouvrage Présence d'une passerelle négative	FR/2022/01610 du 19/05/22 à 21:00 au 20/05/22 à 5:00
	PK 0.000 Plan d'eau de Metz PK 0.000	PK 0.700 Bras de Montigny PK 0.400 Bras de la Préfecture	Vigilance - Maniféstation nautique Naviguer à allure réduite	FR/2022/01738 Le 22/05/22 de 13:00 à 19:00
	PK 312.350 Pont de Corny		Vigilance - travaux de draguage Eviter les remous	FR/2022/02393 Du 09/05/22 à 8:00 au 20/05/22 à 18:00
	PK 299.600 PK 0.650	PK 298.800 PK 0.450	Vigilance - travaux haltes fulviales	FR/2022/01732 du 18/04/22 à 8:00 au 06/06/22 à 18:00
	Horaires bureau des péages de Thionville		Information-horaires	FR/2022/00633 à/c du 01/03/22
	PK 242.410 frontière France-Luxembourg	PK 298.500 porte de garde de Wadrinau (Metz)	Information – Obligation d'annonce Commerces	FR/2021/03780 à/c du 01/07/21
PK 267.620 Thionville (en dehors du chenal)		Vigilance - Travaux de tiers Naviguer lentement	FR/2022/01565 du 01/04/22 au 30/06/22	
Canal de la Marne au Rhin Est et Embranchement Nancy	PK 219.426 E07 de Réchicourt		Vigilance – Glissement de terrain	FR/2021/04375 à/c du 15/09/21

II. Informations complémentaires :

- DT Nord Est :

Préavis de grève nationale **du 1er mai 2022 au 31 mai 2022.**

- À venir :

Chômages de la Moselle canalisée du 16/05/2022 au 26/05/2022 de Custines à Apach.

Tableau et graphique de l'état des réserves au 13/05/2022

État de remplissage des réservoirs		année 2022		
Réservoirs	Capacité PHE en Mm ³	Volume au 13/05/2022 en Mm ³	Taux de remplissage utile	Indicateur réserve utile
PARROY	1.61	0.89	65%	😊
BOUZEY	7.02	3.86	95%	😊
BAIRON	4.60	2.52	85%	😊
LIEZ	14.53	6.89	61%	😊
MOUCHE	7.45	4.63	86%	😊
CHARMES	10.21	4.97	80%	😊
VINGEANNE	6.91	5.17	92%	😊

